


PLANTA DE SITUAÇÃO



CONVENÇÕES

ÁREA DE INTERFERÊNCIA

01 PLANTA SITUAÇÃO
ESCALA 1:250

A	EMISSÃO INICIAL			00/00/0000
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA

		NOME DO PREDIO / ÁREA RECUPERAÇÃO CISTERNAS E RESERVATÓRIOS DO INI	
OBJETIVO	CAMPUS	SETOR	EDIFICAÇÃO
REFORMA			
Nº PREDIO	Nº DA META	O.E. / O.R.	Nº PRANCHA
CAMPUS	2018.002	2018.02.07.07	A026A113A
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO	FASE		
ARQUITETURA	PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA PRANCHA	DATA		
PLANTA SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	09/10/2018		
COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREACAU	ART/IRT
ISMAEL SANTIAGO	ISMAEL SANTIAGO	1999119752	
ESQUIPE	ANA LUCIA LIMA		

ARQ-01/6

USUÁRIO: ANA LUCIA LIMA / CRIAÇÃO DO ARQUIVO: 08.10.2018 / NOME ATUAL DO ARQUIVO: SITUAÇÃO CONSERVADOS