
CISTERNA
CAIXA DE GORDURA
RUA BELISÁRIO PENNA
JARDIM
CONTÊINER EXISTENTE
RAMPA A SER CONSTRUÍDA
ESCADA DE MARGINAL A SER INSTALADA
MEIO FIO A SER EXECUTADO
PISO DE ALUMBRAMENTO EM GRANITO A SER EXECUTADO
REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTE
ÁREA DE PISO EM PARALELEPÍPEDO A SER RECOMPOSTO
POSTE RELOCADO
GUIA PARA DEFICIENTES
GUARDA-CORPO PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO
MARQUISE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO
MURETA DE ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA PARA PROTEÇÃO DE GRANITO A SER INSTALADO
CORRIMÃO A SER INSTALADO
GUIA REBAIXADA A SER CONSTRUÍDA
ESCADA A SER EXECUTADA
ESCADA A SER DEMOLIDA
ESCADA A SER CONSTRUÍDA
ESCADA DE MARGINAL A SER INSTALADA
ÁREA DE PISO EM PARALELEPÍPEDO A SER RECOMPOSTO
MEIO FIO A SER EXECUTADO
GUIA REBAIXADA A SER CONSTRUÍDA
ESCADA A SER DEMOLIDA
MARQUISE A SER DEMOLIDA
ESCADA A SER DEMOLIDA
ESCADA A SER DEMOLIDA
ESCADA